


WIN7 USB 虚拟串口驱动安装

2021-12-09

1.插上 USB 设备，设备管理器中出现设备。



2. 手动安装驱动，指定到驱动目录。



3.选择始终安装此驱动程序软件。



4.等待安装完成。



5.出现 COM 设备，安装完成。

